



Cable de electrodo de repuesto 9185

de producto: 09184=A=4300

USD Precio: Contacto Hach

Llamar para consultar fecha de envío

Este cable es un cable de repuesto para el sensor de ozono del modelo 9185sc. El cable se adjunta al electrodo y al instrumento.